



ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ INVEŠTOR ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ, AJ VO VÝKRESE NEZAKRESLENÝMI!
- PRI NEBEZPEČNÝCH SÚBEHOCH A KRIŽOVANIACH INŽINIERSKÝCH SIETÍ VÝKOPY REALIZOVAŤ RUČNE, ABY NEDOŠLO K ICH PORUŠENIU! REŠPEKTOVAŤ ICH VEDENIE. V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČIŤ ICH PRELOŽKU ALEBO VEDENIE V CHRÁNIČKE. PREKLÁDKY A CHRÁNIČKY NOVÝCH A JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ SÚ RIEŠENÉ V SAMOSTATNEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRI JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH.
- PRI ZEMNÝCH PRÁČACH JE POTREBNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA STN 73 6133.
- POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA KONŠTRUKČNOM PLÁNI $E_{def,2}$ min. 50 MPa. PO UKONČENÍ ÚPRAVY JE NUTNÉ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI PREUKÁZAŤ PODĽA STN 73 6133.

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JE OPEČIATKOVANÝ A PODPÍSANÝ ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM, FALŠOVANIE A POZMEŇOVANIE VEREJNEJ LISTINY JE TRESTNÝM ČINOM, PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVOCH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOL'VEK ŠÍRENIE ALEBO KÓPIOVANIE TOHTO PROJEKTU.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA BOLA VYPRACOVANÁ AKO TRVALÉ DOPRANÉ ZNAČENIE, NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ TENTO ÚČEL.
PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU!

STUPEŇ:	INVESTOR:	
TDZ	OBEC BLATNÁ NA OSTROVE Blatná na Ostrove č.203, 930 32 Blatná na Ostrove	
PARÉ:	ZHOTOVITEL':	
	 DKVIA s.r.o. Kostolná Gala 137, 930 34 Holice, IČO: 51332124 csano.david@dkvia.com, +421 908 562 837, www.dkvia.com	

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: ING. DÁVID CSÁNÓ		TECHNICKÁ KONTROLA: ING. GÁBOR HORDÓSI					
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. DÁVID CSÁNÓ		NAVRHOL / VYPRACOVAL: ING. DÁVID CSÁNÓ, ING. NOÉMI LŐRINCZOVÁ				DKVIA s.r.o. Kostolná Gala 137, 930 34 Holice, IČO: 51332124 csano.david@dkvia.com, +421 908 562 837	
NÁZOV STAVBY: TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V OBCI BLATNÁ NA OSTROVE						DÁTUM: 06/2022	
						FORMÁT: 420 x 297 mm	
						MIERKA: 1:500	
						ČÍSLO ZÁKAZKY: 2022_05_10	
KRAJ/ OKRES: TRNAVSKÝ/ DUNAJSKÁ STREDA		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: BLATNÁ NA OSTROVE				Č. PRÍLOHY: 03.5	
PRÍLOHA: SITUÁCIA 5						ČASŤ:	